


Hydroéjecteur sans membrane en Chloraflon (vendu avant Mars 2022) – Réf. 11KBM542 – Extrait du plan PL11070-D



PL11070-D

Repère	Quantité	Désignation	Référence
1	1	Raccord 3 pièces 1/4" mâle cylindrique	11KF102.CV
2	1	Écrou	11KF102.CVE
3	1	Bague symétrique pour raccord	11KF101.CVB
4	1	Raccord 1/4" cylindrique	11KF101.CVR
5	1	Joint torique	11KOV11015
6	1	Écrou de serrage	11K536
7	1	Corps supérieur	11K535.C
8	1	Joint de clapet	11KOV11127
9	1	Clapet	11K537
10	1	Ressort	11KS106
11	1	Support de ressort	11K539.C
12	1	Filtre tamis	11K540
13	1	Joint de corps	11KOV11137
14	1	Corps inférieur	11K541.C
15	2	Joint torique	11KG107
16	1	Venturi cannelé	11KE106.C
17	1	Venturi fileté	11KE109.C
18	1	Sonde d'injection	11K534.C
19	1	Embout de sortie lisse ø20mm ext	11KF104.C
20	1	Embout de sortie 3/4"	11K308.C
21	1	Équerre de fixation	11KT599
22	1	Bouchon de fixation	11K605
NR	1	Pochette de joints et filtre à tamis	11KPJ567